

## **E01-P11 Análisis de necesidades de recursos materiales y servicios**

Las características del centro condicionan las necesidades en materia de infraestructuras y servicios, así como su tratamiento.

Por una parte, la Facultad de Ciencias del Trabajo se ubica desde el curso 2001/2002 en el Campus de El Carmen, compartiendo edificio e instalaciones con la Facultad de Trabajo Social. Además la política seguida por la Universidad de Huelva en materia de infraestructuras es la centralización en cuanto a su gestión, uso y mantenimiento. Por ello, corresponde al servicio de conserjería del centro la gestión de las incidencias de carácter general que surjan en este ámbito. En cuanto a las necesidades detectadas por el equipo decanal, que afecten directamente a los servicios que presta, éstas son atendidas con fondos propios cuando corresponde o son comunicadas a los servicios centrales correspondientes (infraestructuras, informática, comunicaciones,...) y se realiza un seguimiento.

En agosto de 2017 el servicio de conserjería realizó una revisión en profundidad de las instalaciones. El siguiente listado muestra un resumen de ésta:

El cuadro de necesidades se ha realizado a partir de la información facilitada por el servicio de conserjería, en agosto de 2017.

### **LISTA DE CHEQUEO DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES INCIDENCIAS**

<b>EDIFICIO</b>	<b>CCT-T.S.</b>		<b>FECHA</b>	09/08/2017
<b>ESPACIO/S</b>				
<b>PUERTAS</b>	<b>Hojas</b>	CTPB-54	PLETINA SUELTA ,ACCESO SALÓN DE ACTOS	
		CTPB-01	HOJA DESCOLGADA	
		CTP1-32	NECESITA UN TOPE PUERTA PARA NO HACER RUIDO	
		CTPB-30	PUERTA DE ENTRAD ROZA SUELO	
		CTPB-22	NO TIENE PESTILLO EN LA PUERTA NO SE PUEDE ANCLAR AL SUELO	
	<b>Contraincendios</b>	CTP3-01	GOMA LATERAL DESPRENDIDA.	
	<b>Pomos</b>	CTPB-02	FALTA PESTILLO.	

		CTPB-05	FALTA POMO
	<b>Topes</b>	CTPB-35	FALTA UN TOPÈ EN LA PUERTA
		CTP1-16	FALTA TOPE PUERTA EXTERIOR.
	<b>Cerraduras</b>		
<b>VENTANAS</b>	<b>Cierres</b>	CTP1-05	LAMAS ROTAS.
	<b>Cristales</b>	CTPB-21	CRISTAL AGRIETADO
		CTPB-30	LA CRISTALERA NO CORRE
	<b>Jambas</b>		
	<b>Persianas</b>	CTPB-35	PERSIANAS SUELTA DE SU MECANISMO
		CTPB-22	LAMAS ROTAS, DOBLADAS Y DESENCAJADAS
		CTP1-16	LAMAS ROTAS, FUERA CARRIL.
CTP1-04		LAMAS ROTAS.	
<b>MOBILIARIO</b>	<b>Mesas/poyetes Laboratorios ...</b>	CTPB-42	CINCO LAMPARAS DE MESA NO FUNCIONA EN PLANTA BAJA
		CTP1-30	CUATRO LAMPARAS DE MESA NO FUNCIONA
		CTPB-22	EMBELLECEDOR DE TARIMA DESPEGADO
	<b>Bancadas /taburetes</b>		
	<b>Sillas /Sillones</b>		
	<b>Muebles/Estanterías</b>	CTPB-36	HOJA DEL ARMARIO EMPOTRADO ESTA DESCOLGADA
<b>Cuadros/Pizarras</b>			
<b>Perchero/papelera</b>			

	<b>Pasillos: bancadas, tablonas, jardineras, cartelería, etc</b>	CTP2-01	CARTELERIA, CAMBIAR DENOMINACION QUE APARECE EN CARTELERIA. (DECANATO T.S)
		CTP1-01	CARTELERIA, CAMBIAR DENOMINACION QUE APARECE EN CARTELERIA. (DECANATO CC.T)
		CTP2-09	FALTA CARTELERIA DE LOS DOS SERVICIOS
<b>INSTALACIONES</b>	<b>AA</b>		
	<b>Tomas pared</b>	CTPB-21	TOMA DE PARED FUERA DE SITIO
		CTP2-19	TOMA INTERNET FUERA DEL SITIO
		CTP2-12	TOMA DE PARED SUELTA
	<b>Grietas</b>	CTPB-42	EN BIBLIOTECA AL ENTRAR A MANO DERECHA
		CTPB-35	HAY DOS GRIETAS EN LA PARED
		CTP2-27	GRIETAS PARED ENTRA HUMEDAD
		CTPB-12	ENTRADA DE AGUA POR S.A.CAMERINOS
	<b>Interruptores</b>	CTP2-42	SACADOS DE LA PARED CONEXIONES.
	<b>Paredes</b>	CTPB.-54	MULTIPLES GRIETAS HALL,BAÑOS.CAMERINOS DE S.A.
		CTPB-42	DOS ENCHUFES ROTOS
		CTPB-36	PLINTO DE PARQUET ESTA SUELTO
		CTPB-12	REVESTIMIENTO DE PARED DE MADERA EN MAL ESTADO
		CTP5-01-4	MULTIPLES GRIETAS, ACCESO A LA QUINTA PLANTA
<b>Ventanale/cristalera</b>	CTPB-54	CRISTAL ROTO PASILLO HALLS PLANTA BAJA	
<b>Azulejos</b>	CTPB-24	ESTALLADOS, HAY UNA GRIETA	
	CTP1-06	AZULEJOS ESTALLADOS	
<b>Techo</b>	CTPB-03	FALTA PLACA ESCAYOLA	
	CTP2-21	CAMBIAR PLACAS EN MAL ESTADO	
	CTPB-21	FALTAN 2 UNIDADES	

		CTP1-30	UNA PLANCA DE TECHO QUITADA
		CTP2-03	CUATRO FLUORESCENTE FUDIDO, SECRETARIA DECANATO
		CTP2-01	SEIS PLACAS DE TECHO CON AGUJEROS
		CT2-27	PLACAS DE TECHO CON AGUJERO
<b>Luminarias</b>		CTPB-25	DOS FUNDIDOS
		CTPB-24	QUINCE FUNDIDOS
		CTP1-25	CUATRO FLUORESCENTES FUNDIDOS
		CTP2-21	DOS FLUORESCENTES FUNDIDOS
		CTP3-15	2 FLUORESCENTE FUNDIDO
		CTPB-13	1 FLUORESCENTE FUNDIDO EN CABINA S.A
		CTPB-54	44 FLUORESCENTE FUNDIDO PEQUEÑOS. HALLS S.A.
		CTPB-01	1 FLUORESCENTE. BAÑO SEÑORA
		CTPB-12	TRES FOCOS FUNDIDOS
		CTPB-12	CINCO BOMBILLAS FUNDIDAS
		CTPB-12	SEÑALIZADORES ESCALERAS EN MAL ESTADO
		CTPB-54	FALTAN 14 FLUORESCENTE .HALLS PRINCIPAL
		CTPB-54	QUINCE BOMBILLAS .HALLS PRINCIPAL
		CTPB-54	VEINTE FLUORESCENTE PEQUEÑO. DELANTE SECRETARIA
		CTPB-54	SEIS FLUORESCENTE PEQUEÑO, DELANTE DE COPISTERIA
		CTPB-54	DIESCISEIS FLUORESCENTE PEQUEÑO, PASILLO DCHA.
		CTPB-54	DIEZ FLUORESCENTE PEQUEÑO, PASILLO IZQDA.
		CTPB-42	UN FLUORESCENTE LARGO EN LA PLANTA BAJA
		CTPB-42	DOS BOMBILLAS GRANDES DE TECHO
		CTP1-30	UN FLUORESCENTE FUNDIDO LARGO
		CTPB-43	OCHO FLUORESCENTE PEQUEÑO FUNDIDO
		CTPB-30	CUATRO FLUORESCDENTE FUNDIDOS
		CTPB-35	NUEVE FLUORESCENTE FUNDIDO Y UNO QUE PARPADEA
		CTPB-36	DOS FOCOS CON REGULADOR FUNDIDO
		CTPB-22	DOS FLUORESCENTE FUNDIDO
		CTPB-23	SEIS TUBOS FUNDIDOS
		CTP1-01	VEINTINUEVES FLUORESCENTE FUNDIDOS CORTOS
		CTP1-03	CUATRO FLUORESCENTE FUDIDO, SECRETARIA DECANATO
		CTP2-20	TRES FLUORESCENTE FUNDIDOS
		CTP2-01	DOS FLUORESCENTES PASILLO CENTRAL.
		CTP2-01	10 FLUORESCENTES PASILLO AULAS DERECHA.
		CTP1-04	2 FLUORESCENTES FUNDIDOS
		CTP1-05	3 FLUORESCENTES FUNDIDOS

<b>Goteras</b>	CTP2-12	2 FLUORESCENTES FUNDIDOS
	CTP2-05	2 FLUORESCENTES FUNDIDOS
	CTP2-27	12FLUORESCENTES FUNDIDOS
		PASILLOS 2ºPLANTA IZQUIERDA ZONA AULAS
		PASILLO 2º PLANTA DERECHA ZONA AULAS
	CTP4-06	GOTERA EN DESPACHO
	CTPB-54	ENTRADA DE AGUA POR LA PUERTA DE ACCESO S.A.
	CTP2-27	AULA D.2.1
	CTP3-35-38	LIMPIEZA DE USILLOS DE LA 3ª PLANTA.(TECHO DE LAS AULAS)
	CTP3-38	ENTRADA DE AGUA POR AZOTEA(DERECHA)
	CTP3-35	ENTRADA DE AGUA POR AZOTEA( IZQUIERDA)
	CTP2-35	GRIETAS EN EL CUARTO INSTALACIONES

<b>EDIFICIO</b>	CCT-TS	<b>FECHA</b>	9/08/2017
<b>ESPACIO/S</b>	<b>ASEOS</b>		
<b>ASEOS</b>	<b>Grifos</b>	CTPB-39	UN GRIFO SUELTO.
		CTP1-26	GOTEA UN GRIFO Y AL PULSARLO NO SALE AGUA
		CTP2-09	SUELTA AGUA
		CTP4-21	HAY UN GRIFO SUELTO
		CTP4-07	SUELTO EL GRIFO DEL LAVABO
	<b>Portarrollos</b>	CTPB-38	FALTA UNO
	<b>Lavabos/Pileta</b>	CTP4-35	HAY UN PILETA SUELTA
		CTP4-07	SUELTO EL DESAHUE DEL LAVABO
		CTP4-07	SUELTO EL DESAHUE DE LA PILETA
	<b>WC /Urinaris</b>	CTPB-02	SALIDERO URINARIO.
		CTP1-26	UN URINARIO SIN SIFÓN-INUTILIZADO
		CTP1-26	DOS CON PÉRDIDAS DE AGUA
		CTPB-39	SALIDERO URINARIO.
		CTPB-38	SUELTO URINARIO
		CTP2-22	URINARIO ESTROPEADO
		CTPB-31	SALIDERO URINARIO

<b>Cisternas</b>	CTP3-26	SE QUEDA COGIDO EL PULSADOR	
	CTP4-35	NO FUNCIONA EL PULSADOR	
<b>Tapaderas WC</b>	CTP1-26	FALTA UNA TAPADERA	
<b>Escobillas/papeleras</b>	CTPB-39	FALTA UNA ESCOBILLA	
	CTP1-26	FALTA UNA ESCOBILLA	
	CTP1-26	FALTA UNA PAPELERA	
	CTP1-25	FALTA UNA ESCOBILLA	
	CTPB-39	FALTAN TRES PAPELERAS	
	CTPB-38	FALTAN 1 ESCOBILLA	
	CTP2-21	FALTAN 3 ESCOBILLAS	
	CTP2-22	FALTAN 2 ESCOBILLAS	
	CTP2-30	FALTAN 3 ESCOBILLAS	
	CTP2-31	FALTAN 1 ESCOBILLAS	
<b>Jabonero</b>	CTPB-39	DOS ESTROPEADOS	
	CTP1-26	FALTA UNA	
	CTP1-25	FALTA UNA	
	CTPB-38	FALTA UNO	
	CTP2-30	FALTA UNA	
	CTP2-31	FALTA UNO	